



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0224-43	FECHA:	3/14/2024



Foto1: Levantar cubierta de lamina tipo duralita a 698 mts2, colocar estructura metalica y colocar lamina nueva tipo acanalada



FOTO 2: Levantar cubierta de lamina tipo duralita a 432 mts2, pintar estructura metalica, reforzar la estructura metalica y colocar cubierta de lamina nueva tipo acanalada.



Foto3: Levantar cubierta de lamina, pintar lamina, pintar estructura y colocar nuevamente la cubierta de lamina a 698 mts2.



Foto4: desinstalar lava manos, reparar drenajes y colocar nuevo lava manos



Foto: 5 desinstalar 3 sanitarios, reparar modulo, reparar drenajes e instalar sanitarios nuevos. (lado de niñas)



Foto: 5 desinstalar 3 sanitarios, reparar modulo, reparar drenajes, instalar un migitorio e instalar sanitarios nuevos. (lado de niños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

