

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHIOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0225-43	FECHA:	13/08/2024



Foto 1: PISO



Foto 2: MANTENIMIENTO DE PORTONES



Foto 3: REPARACION DE RED DE DRENAJES



Foto 4: MURO PERIMETRAL



Foto 5: La Escuela se encuentra ubicada en el centro de la comunidad, a la izquierda del cruce hacia el Caserío Buena Vista.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público