

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2106-0229-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 7: Estado actual de las puertas de los sanitarios



FOTO 8: Estado actual de la pintura de paredes exteriores.



Foto 9: Estado actual de malla perimetral.



Foto 10: Las ventanas se destruyeron






Foto 11: Estado actual de las lámparas



Foto 12: Techo del patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---