

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2106-0229-43	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Remozamiento del muro perimetral.



FOTO 2: Cambio de cubierta finalizado.



Foto 3: baños remozados, cambio de puertas y tinaco.



Foto 4: portón remozado.



Foto 5: cocina remozada.




Foto 6: cambio de pila y tubería de agua potable remozada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

