



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	9/5/2024



Foto 1: Techo de baños y lavamanos en mal estado



Foto 2: Techo de cocina en mal estado



Foto 3: Puertas de sanitarios en mal estado



Foto 4: Ventana y puerta de cocina en mal estado



Foto 5: Puertas con pintura y chapa en mal estado



Foto 6: Canal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Felipe Madrid*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Karlay Buganza*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, ALDEA LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0231-43	FECHA:	9/5/2024



Foto 7: Portón en mal estado



Foto 8: Tubería de drenaje en área de baños y pila dañada



Foto 9: Losa de entrada y patio en mal estado



Foto 10: Sistema eléctrico en mal estado



Foto 11: Mantenimiento de muro perimetral



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

