



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Normal Regional de Oriente Lic. Clemente Marroquin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 146.5 Monjas, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0239-46	FECHA:	1/03/2024




Foto1: REMOZAMIENTO DE RED ELECTRICA DE LA COCINA.



FOTO 2: REMOZAMIENTO DE RED ELECTRICA DE LA COCINA.



Foto3:SANITARIOS Y DRENAJES Y TUBERIA DE AGUA DE 3 MODULOS. VIVIENDAS DE ESTUDIANTES.



Foto4:



Foto: 5 Duchas y sistema de drenaje colapsados



Foto: 6 Duchas y sistema de drenaje colapsados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

