

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma Monjas Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: cambio de lámina (acanalada a troquelada)



Foto 2: estructura de techo ( cambio de costanera)




Foto 3: Impermeabilizacion de losa



Foto 4: Mantenimiento de puerta



Foto 5: Sustitución de ventanas



Foto 6: Piso Granito (sustitución)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma, Monjas, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0366-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Sustitución Losa Patio




Foto 2: Reparación de sistema eléctrico



Foto 3: Reparación de área de cocina

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

