

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN JUAN SALAMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN SALAMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0695-42	FECHA:	5/03/2024



Foto1: Reparación de pared.



FOTO 2: Cambio de piso.



Foto3: Reparación y cambio de puertas.




Foto4: Losa de patio.



Foto: Láminas dañadas.



Foto: Reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Euclín Yasmín Gómez Pacé

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

