

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA SAN JUAN SALAMO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JUAN SALAMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0695-42	FECHA:	5/03/2024



Foto1: Reparación de pared.



FOTO 2: Cambio de piso.



Foto3: Reparación y cambio de puertas.



Foto4: Losa de patio.



Foto: Láminas dañadas.





Foto: Reparación de puertas (contrachapado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Euclín Xasmin Gómez Pérez            

Firma y sello del Presidente de la OPF      Firma y Sello Director Centro Educativo Público

