

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral P.A.I.N.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Garay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0717-42	FECHA:	7 de mayo de 2024



Foto1: VENTANAS



Foto 2: SERVICIO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL



Foto 4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 6: LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Maribel Aguilar*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Aguilar*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

