




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Monjas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral P.A.I.N.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Garay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0717-42	FECHA:	7 de mayo de 2024

 <p><b>Foto 1: VENTANAS</b></p>	 <p><b>Foto 2: SERVICIO DE SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS</b></p>
--	--

 <p><b>Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL</b></p>	 <p><b>Foto 4: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE</b></p>
--	---

 <p><b>Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA</b></p>	 <p><b>Foto 6: LOSA DE PATIO</b></p>
--	--

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maribel Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>M. Aguilar</i> Firma y Sello Director, Centro Educativo Público</p> 
--	---