

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "OLIMPIA MAGDALENA PINTO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RECTA, ALDEA MORAZAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0720-43	FECHA:	5/08/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE TUBO CON MALLA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

