



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A D A L U P E

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA PROVINCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0721-43	FECHA:	7/03/2024



foto 7: La restauración de muro perimetral es necesaria para resguardar la seguridad del establecimiento.




Foto 8: la restauración del muro perimetral en la cancha servirá para resguardar la seguridad de los estudiantes.



foto 9: Reparación de muro en sanitarios para salvaguardar la integridad física de los estudiantes




foto 10: La reposición de las pilas es primordial para fortalecer área de cocina.



foto 11: restauración de losa en acceso a escuela



foto 12: Reposición de tuberías de alimentación de agua y drenajes de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

