



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LA PROVINCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0721-43	FECHA:	6/7/2024



foto 1: Reposición de depósitos de agua para los sanitarios.



Foto 2: restauración de losa de cemento en gradas de ingreso de escuela.



foto 3: reposicion de portón de acceso a escuela.



foto 4: Restauración de malla perimetral en cancha deportiva.



foto 5: Restauración de muro de pared en área de sanitarios.



foto 6: reposicion de puertas en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

