



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MORAZAN, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2106-0786-42	FECHA:	30/05/2024



FOTO 1: REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACION DE LOZA.



FOTO 2: REALIZANDO EL REMOSAMIENTO EN PUERTAS.



FOTO 3: REALIZANDO REPARACION DE VENTANAS.



FOTO 4: REALIZANDO LA REPARACION DEL PISO.



FOTO 7: REALIZANDO EL CAMBIO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL.



FOTO 6: REALIZANDO LA PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

