



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA TIBIA, MONJAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0809-42	FECHA:	11/06/2024



Foto1: TERMINADO EL CAMBIO DE TAZAS



FOTO 2: TERMINADO TRABAJO DE REMOZAMIENTO DE MURO



Foto3: TERMINADO DE LOZA MÁS COLOCACIÓN DE PIZO



Foto4: CAMBIO DE VENTANAS TERMINADO



Foto: 5 TERMINADA LA COLOCACIÓN DE PUERTA QUEDANDO MAYOR ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN



Foto: 6 TERMINADO EL TRABAJO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público