

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PROVINCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-0979-42	FECHA:	8/9/2024



**Foto 1: Sustitución de piso cerámico en área común de la escuela (corredores y aulas)**



**Foto 2: Fundición de losa de patio en cancha deportiva del centro educativo.**




**Foto 3: Reparación, nivelación y fundición de losa de patio en aula**



**Foto 4: sustitución de repello tipo granceado en muro de contención de área común cancha deportiva.**




**Foto 5: Repello y cernido en pared de aula.**



**Foto 6:**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*M. P. R. M. V.*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

