



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO DE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN BARRIO LA REFORMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-06-1221-42	FECHA:	07 DE MAYO 2024



Foto1: Sustitución de piso



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



Foto3: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO




Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto: 5 LOSA DE PATIO



Foto: 6 REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---