

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0002-45	FECHA:	22/02/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO




FOTO 2: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO




Foto3: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO




Foto4: CUANDO SE DERRUMBO EL MURO DE CONTENCIÓN



Foto: 5 LIMPIANDO ESCOMBROS DE CAIDA DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto: 6 IMAGEN DE COMO QUEDO DESPUES DE LA CAIDA DEL MURO DE CONTENCIÓN POR DESLAVE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fidel Rosendo Guiso
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

