

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Cordoncillo AldeaSan Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0011-43	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Reparación del portón principal



Foto 2: Reparación de puerta del costado



Foto 3: Reparación del muro




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del C.P.P. 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 