REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DURANTE PREVIO POSTERIOR SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0018-42	FECHA:	19/07/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitucion en aula (rengión 1)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitucion en aula (rengión 2)



Foto3: PISO: Instalacion de piso en area de cocina (renglon 3)



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR: Aplicación de pintura en paredes del auala y de la cocina interna y externa. (renglon 4)



Foto: 5 Sustitucion de azulejo en area de cocina (rengion 5)



Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Reparacion del sistema electrico en general aula y cocina (renglon 6)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE	X	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	JALAPA	м	JNICIPIO:	Mataquescuintla		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío San Francis		RECCIÓN DEL STABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0018-42		CHA:	19/07/2024		
Foto7: REPARACIOI RURALES, PILAS, V	N O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.) a, puerta y ampliacion de pared en area de	Instalacion		CION DE REPELLO		PAREDES:
Foto9:			Foto10:			
Foto: 11			Foto: 12			
Observación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el r	número de hojas.		01		SPICIAL RUP
Morganta	Firma y sello del Presidente de la OPF	AL MATIA RES	3	Firma y Sello Director	Centro Educativo Púl	DIRECCIÓN OF DISCO
	CARESCINAL MANAGEMENT	QUATER A.			301	ESCUINTLA