

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial de Párvulos Anexa a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0021-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



Foto 2: PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE ÁREA DE COCINA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA(TIPO ROTOPLAS)



REPARACIÓN PARED DE COCINA (PARED, VENTANAS, PUERTAS, PILA, ESTUFA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EdGAR Navichoque del cid
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

