

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM. CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO, MATAQUESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO, MATAQUESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0024-43	FECHA:	3/04/2024



Foto1: LOSA DE PATIO DESTRUIDA



FOTO 2: REPARACIÓN DE DRENAJE




Foto3: PUERTA EN MAL ESTADO



Foto4: MURO DE CONTENCIÓN DETEREORADO




Foto: 5 DEPOSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chelma

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa A EORM. CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO, MATAQUESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO, MATAQUESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0024-43	FECHA:	3/04/2024



Foto1: SANITARIOS EN DETERIORO Y COLAPSADOS



FOTO 2: COCINA EN MAL ESTADO



Foto3: PORTONES EN DETERIORO



Foto4: AZULEJO DETERIORADO



Foto: 5 Barandas en deterioro




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chelma
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

