

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL ALTO ALDEA SAMORORO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EI ALTO, ALDEA SAMORORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0029-43	FECHA:	8/5/2024




FOTO 1: MURO DAÑADO
2: PLANCHA DAÑADA Y MUY PEQUEÑA

FOTO




FOTO 3: PILA DAÑADA Y SE NECESITA OTRA
FOTO 4: SE NECESITA CUNETA PARA SALIDA DE AGUA PLUVIAL




FOTO 5: SE NECESITA LOSA DE PATIO
DEPOSITO DE AGUA SIN FLOTES

FOTO 6:



FOTO 7: OTRA PARTE DE MURO DAÑADA Y QUE ES NECESARIO MEJORAR



FOTO 8: PARTE DE MURO QUE SE NECESITA MAYA



FOTO 9: PUERTAS DAÑADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Manuela Landa Danda</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OBT</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



