

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO EL ALTO ALDEA SAMORORO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EI ALTO, ALDEA SAMORORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0029-43	FECHA:	28/8/2024




FOTO 1: reparación de muro
FOTO 2: reparación de area de cocina (plancha)




FOTO 3: reparación de area de cocina (pilas) **FOTO 4:** cuneta




FOTO 5: losa de patio
FOTO 6: reparación de deposito de agua



FOTO 7: reparación de muro



FOTO 8: cerco perimetral



FOTO 9: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
 CASERÍO EL ALTO
 ALDEA SAMORORO
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

