

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixpacagua, Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0031-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: SUSTITUCION DE COCINA





FOTO 2: REPARACION DE BAÑOS



Foto3: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL




FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO DE COCINA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eidba Leticia Sasbin*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta  
 Caserío Ixpacagua  
**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA**  
 Aldea Las Brisas  
 Mataquescuintla, Jalapa, Guatemala, C.A.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 CASERIO IXPACAGUA  
**DIRECCION**  
 ALDEA LAS BRISAS  
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA