



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA JOYA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0033-43	FECHA:	7/03/2024



Foto1: Sustitucion y reparacion de servicios sanitarios



FOTO 2: Reposicion de paredes



Foto3: Reposicion de puertas



Foto4: Reposicion de red de agua potable y drenajes



Foto: 5 Sustitucion de tendido electrico, ventas y pintura



Foto: 6 Susticion de area de cocina y reparacion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martha Victoria Narváez Langue

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

