



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA JOYA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0033-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Area de cocina



FOTO 2: Reparación de red de drenajes y agua potable en el área de cocina y sanitarios



Foto3: Reparacion y sustitucion de servicios sanitarios



Foto4: Reparacion y mantenimiento de porton



Foto: 5 Mantenimiento y reparacion ampliacion y sustitucion de depositos de agua o sistemas



Foto: 6 Reparacion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas al número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUITLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA JOYA, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0033-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Pinturas en muros exteriores e interiores



FOTO 2: Reparación y ampliación del repello y cernido de área de baños



Foto3: Sustitucion de vidrios en ventanas



Foto4: Susitucion de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Victoria Narváez



Firma y sello del Presidente de la OPE

José Na B.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público