

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M J.M CASERÍO EL DURAZNITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNITO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0037-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: COMEDOR




Foto 2: COMEDOR



Foto 3: TECHO DE PATIO



Foto 4: LOSA DE PATIO



Foto 5: AREA DE COCINA



Foto 6: AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Imilia maribel Zacarias <i>Prohcebo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--