

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M J.M CASERÍO EL DURAZNITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNITO, ALDEA EL TERRERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0037-43	FECHA:	13 DE MAYO DE 2024



Foto 1: COMEDOR



Foto 2: COMEDOR



Foto 3: TECHO DE PATIO



Foto 4: LOSA DE PATIO



Foto 5: AREA DE COCINA



Foto 6: AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Amalia maribel zacarias pacheco</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>M...</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	---	---