



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0038-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: Piso: Inicio de colocación de piso



Foto 2: Piso: Avance en un 10%



Foto 3: Reparación de drenajes: Inicio de de reparación de drenajes



Foto 4: Cerco o Muro Perimetral se inicia el trabajo en un 10%



Foto 5: Cerco o Muro Perimetral: inicio de sanjeo para sustitución de cerco o muro



Foto 6: Cerco o Muro Perimetral: Se evidencia el trabajo de fundición para cerco muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público