



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0038-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: Piso: Se evidencia el trabajo en un 80%



Foto 2: Cerco o muro Perimetral: Avance del trabajo en un 40%



Foto 3: Cerco o muro Perimetral: Avance del trabajo en un 40%



Foto 4: Se evidencia el trabajo de sustitución de cerco o muro perimetral con block y tubo en 50% de trabajo.



Foto 5: Cerco o muro perimetral avance del trabajo en un 40%



Foto 6: Reparación de drenaje y reparación o sustitución de área de cocina en un 80%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público