



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS MARONCHAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0038-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Piso: Finalización de colocación de piso en un 100%



Foto 2: Piso: Finalización de colocación de piso en el aula 2 en 100%



Foto 3: Cerco o Muro Perimetral: Finalización del trabajo en 100%



Foto 4: Cerco o muro Perimetral: Se evidencia el trabajo finalizado 100%



Foto 5: Cerco o muro Perimetral: Se evidencia el trabajo finalizado en 100%



Foto 6: Reparación o Sustitución de Area de cocina: Se observa el trabajo finalizado en un 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

