

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquesuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserío Las Mesas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Mesas, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0039-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Cubierta de lámina (sustitución de lamina troquelada por mal estado)



Foto 2: Puertas (sustitución de puertas)



Foto 3: pintura en interio y exterior



Foto 4: servicios sanitarios y sus accesorios



Foto 5: cerco o muro perimetral (sustitución de malla, blocks quebrados y tubos galvanizados)



Foto 6: Reparación de cisternas/ depositos de agua (tipo rotoplas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Marina Saswin Machado

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Foto 7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Reparación o sustitución de área de cocina (estufa rurales, pilas, ventanas, puertas, chimeneas, etc)



Foto 9: Foto de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elsa Marina Sarsua Machado*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

