



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0041-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1:



FOTO 2:



Foto3:




Foto4:



Foto 5




Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romeo Ruiz Matias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0041-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1:



FOTO 2:




Foto3:



Foto4:



Foto: 5



Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Romeo Ruiz Matias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

