

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA:Sustitución en aula segundo nivel, cocina y baño, de la escuela (renglón 1)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sstitución en cocina y baño. (renglón 2).



Foto3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA: En aula segundo nivel, baño, cocina y paco (renglón 3)




Foto4: Puertas: Sustitución de puerta de baño (renglón 4).



Foto 5: PISO: Sustitución en aula segundo nivel, cocina, paco y baño. (renglón 5).





Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución del unico sanitario.(renglón 10).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  Firma y sello del Presidente de la OPF </p>	<p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público </p>
---	---

ESCUELA PÚBLICA
 CASERIO CUESTA GRANDE
 CONSEJO DE
 PADRES DE FAMILIA
 ALDEA SANSUPO
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

ESCUELA PÚBLICA
 CASERIO
 CUESTA
 GRANDE
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>GLAdts Reyes Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



 ESCUELA CASERÍO CUESTA GRANDE
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 ALDEA SANSUPO
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA








 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 CASERÍO CUESTA GRANDE
 MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESQUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	20/03/2024



Foto 13: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN : Reparación de muros de contención del portón . (renglón 22)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>GLADIS PÉREZ</i></p> <p align="center">CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA SANSUPO MATAQUESQUINTLA, JALAPA, GUATEMALA, C.A.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p align="center">Escuela Oficial Rural Mixta CASERIO CUESTA GRANDE MATAQUESQUINTLA, JALAPA, GUATEMALA, C.A.</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--