

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	18/05/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA:Sustitución en aula segundo nivel, cocina y baño, de la escuela (renglón 1)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sstitución en cocina y baño. (renglón 2).




Foto3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA: En aula segundo nivel, baño, cocina y pacio (renglón 3)



Foto4: Puertas: Sustitución de puerta de baño (renglón 4).



Foto 5: PISO: Sustitución en aula segundo nivel, cocina, pacio y baño. (renglón 5).





Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Sustitución del único sanitario.(renglón 10).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>61 Adts Retes</p> <p align="center">Firma y sello del Presidente de la OPPADRES DE FAMILIA</p>	 <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

ESCUELA OFICINA RURAL MIXTA
CASERIO CUESTA GRANDE
CONSEJO DE
ALDEA SANSUPO
MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUATEMALA

ESCUELA OFICINA RURAL MIXTA
CASERIO CUESTA GRANDE
MATAQUESCUINTLA, JALAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	18/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Gladis Reyes</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO CUESTA GRANDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0042-43	FECHA:	18/05/2024



Foto 13: REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN : Reparación de muros de contención del portón . (renglón 22)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Glady's Pérez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---