

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAMURRA, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0044-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: Puertas y ventanas de cocina en mal estado



Foto 2: Cocina en mal estado



Foto 3: Mal estado de lamina



Foto 4: Mal estado de vigas de techo



Foto 5: Pintura Dañada




Foto 6: Se evidencia losa de patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

