

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN CRISTÓBAL, ALDEA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0046-43	FECHA:	17/05/2024



Foto1: MANTENIMIENTO SERVICIO DE SANITARIO Y DRENAJE



FOTO 2: SUSTITUCION DE DE CERCO O MURO PERIMETRAL.



Foto3: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.



Foto4: REPARACION DE CUNETETA DE CONCRETO



Foto: 5 PINTURA DE MUROS EN EXTERIOR



Foto: 6 COLOCACION DE PISO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Sulma Floriselda Quevedo</u> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

