



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sanuyaso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0048-43	FECHA:	7/05/2024



Foto1: Piso Deteriorado



Foto 2: Se observa red de agua potable en los baños en mal estado



Foto 3: Muro Perimetral en mal estado



Foto 4: losa de patio en mal estado



Foto 5: se evidencia deposito de agua en mal estado




Foto 6: plancha y cocina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Ayala

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

