



Ministerio de Educación  
G u a d a l u p e

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sanuyaso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0048-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Instalación de Piso



Foto 2: Muro Perimetral



Foto 3: Muro Perimetral




Foto 4: losa de patio



Foto 5: Deposito de Agua




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Apala

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

