

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO DORADO ALDEA MORALES MATAQUESCUINTLA, JALAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO DORADO ALDEA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0049-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: En la presente fotografía se puede apreciar el avance de la sustitución de piso en cocina.



Foto 2: en esta fotografía se puede apreciar el avance de la cuneta de concreto y su caja de registro de salidas de aguas pluviales.



Foto 3: Según esta fotografías se puede apreciar el avance de los servicios sanitarios.



Foto 4: En esta fotografía se puede apreciar el avance de la sustitución de los 260 metros de losa de patio.




Foto 5: En esta fotografía se aprecia el avance de sustitución de area de cocina.



Foto 6: en esta fotografías se puede observar el avance de repello de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Eugenia Aguilera
Firma y sello del Presidente de la CDPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

