

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO RIO DORADO ALDEA MORALES MATAQUESCUINTLA, JALAPA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO DORADO ALDEA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0049-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: RENGLON No. 1 SUSTITUCIÓN DE PISO EN COSINA Y BAÑOS, SE REALIZO EN SU TOTALIDAD.



Foto 2: RENGLON No. 2 CUNETAS DE CONCRETO, SE REALIZO EN SU TOTALIDAD



Foto 3: RENGLON No3, SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS, SE REALIZO EN SU TOTALIDAD.



Foto 4: RENGLON No.4, SUSTITUCIÓN DE 260 M2 CUADRADOS DE LOSAS DE PATIO. SE REALIZO EN SU TOTALIDAD.




Foto 5: RENGLON No5, REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE UNA CHAPALLALE Y REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL. FINALIZADO EN SU TOTALIDAD.



Foto 6: RENGLON No6, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAREDES EN COCINA, BAÑOS Y GRADAS, FINALIZADO EN SU TOTALIDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo en el momento de las hojas.

Maria Eugenia Aguirre
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

