

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Las Ilusiones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Ilusiones, Aldea Monte Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0050-43	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA



Foto 4: SUSTITUCIÓN, Y REPARACIÓN DE VENTANAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PINTURA AGUA Y ACEITE



Foto 6: SUSTITUCIÓN COMPLETA DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

EdGAR Navichoque del castillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

