



Ministerio de Educación  
Gobierno del Estado de Jalisco

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0051-43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: TECHO DETERIORADO




FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO EN MAL ESTADO



Foto3: PORTONES EN DETEREORO




Foto4: PINTURA EN DETEREORO



Foto: 5 DEPOSITO DE AGUA EN MAL ESTADO



Foto: 6 COCINA EN DETEREORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Chelma*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

ESQUELETO ESCUELA CASERIO LA ESPERANZA ALDEA SANSUPO MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUERRERO, 2024  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESQUELETO ESCUELA CASERIO LA ESPERANZA ALDEA SANSUPO MATAQUESCUINTLA, JALAPA, GUERRERO, 2024  
DIRECCIÓN