



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MATAQUESCUINTLA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPU | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPU |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-0051-43 | FECHA: | 24/07/2024 |



Foto1: Cubierta de lamina en proceso



Foto 2: Estructura de techo en proceso




Foto 3: Reparacion y mantenimiento de deposito de agua en proceso



Foto 4: pintura en muros interior y exterior en proceso



Foto 5: Reparacion de area de cocina en proceso



Foto 6: Mantenimiento a portones en procesop

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chelma
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

