



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA, ALDEA SANSUPU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0051-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Cubierta de lamina finalizado



Foto 2: Estructura de techo finalizado



Foto 3: Reparacion y mantenimiento de deposito de agua finalizado.



Foto 4: pintura en muros interior y exterior finalizado



Foto 5: Reparacion de area de cocina finalizado



Foto 6: Mantenimiento a portones finalizado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Chelma
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

