



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJALITO, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0052-43	FECHA:	2/7/2024



Foto 1: REPARACION DE PUERTA DE SANITARIO



Foto 2: REPARACION DE CANALES



Foto 3: REPARACION DE SANITARIOS



Foto 4: REPARACION DE AZULEJO




Foto 5: REPARACION DE CERCA PERIMETRAL



Foto 6: REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Oliva Jimus
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

