



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJALITO, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0052-43	FECHA:	7/19/2024



Foto 1: REPARACION DE PUERTA DE SANITARIO EN 50%



Foto 2: REPARACION DE CANALES Y CAÍDA DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: REPARACION DE SANITARIOS E INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN 50%



Foto 4: REPARACION DE AZULEJO EN UN 60%



Foto 5: REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN UN 60%



Foto 6: REPARACION DE COCINA, PLANCHAS Y MESA DE CONCRETO EN UN 40%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Oliva Lemos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

