



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJALITO, ALDEA EL PAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0052-43	FECHA:	8/20/2024




Foto1: REPARACION DE PUERTAS YA FINALIZADO.



Foto 2: TRABAJO FINALIZADO DE REPARACION DE CANALES Y CAIDA DE AGUA PLUVIAL




Foto 3: REPARACION DE SANITARIOS



Foto 4: REPARACION DE AZULEJO



Foto 5: REPARACION DE CERCA PERIMETRAL



Foto 6: TRABAJO FINALIZADO EN REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Oliva Lemos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

